




WICHTIGER HINWEIS | IMPORTANT NOTE

Sollten Teile im Lieferumfang fehlen, wenden Sie sich bitte umgehend an unser Verkaufsteam:
If parts are missing from the scope of delivery, please contact our sales team immediately:

Mey CHAIR SYSTEMS GmbH

Merlach 16
96145 Seßlach-Merlach
Telefon: +49 9567 9226 0
Mail: info@meychair.de



VORSICHT

Unsere Sitzmöbel werden ausschließlich mit konischen Steckverbindungen zusammengesteckt. Bitte beachten Sie, dass eine konische Steckverbindung erst durch eine **längere Belastung der Sitzfläche fixiert** wird. Sollten Sie das Sitzmöbel tragen wollen, halten Sie immer auch das Fußkreuz fest und tragen es möglichst zu zweit.

CAUTION

Our seating furniture is plugged together exclusively with conical plug connections. Please note that a conical connector is only due to a **longer load on the Seat** is fixed. If you want to wear the seat, always hold the base and wear it as much as possible in pairs.



VORSICHT

Bei allen Modellen mit Gasfeder: Bitte entfernen Sie vor dem Zusammenstecken die Schutzkappe von der Gasfeder.

CAUTION

On all models with gas spring: Please remove the protective cap before plugging it together from the gas spring.



VORSICHT

Bei allen Modellen mit Gasfeder: Bitte versuchen Sie niemals die Gasfeder zu öffnen, zu erhitzen oder gewaltsam zu beschädigen. Ein Austausch der Gasfeder sollte nur vom Fachmann ausgeführt werden.

CAUTION

On all models with gas spring: Please never try to open the gas spring, to heat it or forcibly damage. A replacement of the gas spring should only be carried out by a specialist become.



VORSICHT

Bei allen Modellen, bei denen die Rollen oder Gleiter über Gewindebolzen an das Fußkreuz montiert werden:

Bitte schrauben Sie den Schraubbolzen der Rollen oder der Gleiter vollständig in das Gewinde am Fußkreuz hinein. Es dürfen keine Gewinde frei bleiben.

CAUTION

For all models where the rollers or glides are mounted on the base via threaded bolts: Please screw the screw bolt of the rollers or the glider completely into the thread on the base. It no threads must remain free.